

Informacja
o planowanych robotach ogólnobudowlanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe
w roku 2016 administrowanych przez RTBS"Administrator" - ADM Nr 2

I. RTBS „Administrator „, Spółka z o. o. - ADM nr 2 z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a jako zarządca i administrator Wspólnot Mieszkaniowych informuje o planowanych do wykonania robót ogólnobudowlanych przez n/w wspólnoty mieszkaniowe.

II. Informacje szczegółowe można uzyskać w siedzibie RTBS"Administrator" przy ul. Waryńskiego 16a w Radomiu, pokój nr 104, osoba uprawniona do kontaktów inspektor ds technicznych Wojciech Barankiewicz, tel. 48/384-65-08 wew. 129

- 1. W.M. Dowkontta 4** – wymiana drzwi do klatek schodowych szt.4, wymiana okienek strychowych, wymiana obróbek blacharskich na balkonach przy klatkach wykonanie i montaż płotków stalowych p.m. klatkami, odnowienie schodów przy klatkach schodowych.
- 2. W.M. Jaracza 3** – pomalowanie pomieszczenia schronu , wymiana drzwi do piwnic szt. 2
- 3. W.M. Mickiewicza 1** – malowanie klatki schodowej, wymiana rynien i rur spustowych.
- 4. W.M. Mickiewicza 3** - wymiana rynien rur spustowych, utwardzenie podwórza, wymiana drzwi wejściowych do budynku od strony podwórza, na stalowe ocieplane
- 5. W.M. Nowogrodzka 1** – wykonanie izolacji ścian piwnic od strony podwórza z rozebraniem i ponownym ułożeniem kostki brukowej.
- 6. W.M. Osterwy 1** - wyrównanie posadzki poprzez wylewkę i podcięcie drzwi do boksów piwnicznych, białkowanie ścian korytarzy piwnic.
- 7. W.M. Sienkiewicza 3** – smarówka pokrycia dachu, wymiana wywiewek instalacji kanalizacji ponad dachem budynku.
- 8. W.M. Traugutta 4a** – montaż kolcy ma gzymsie, po obwodzie budynku.
- 9. W.M. Waryńskiego 4a** – wykonanie nawierzchni chodnika przed klatką IV, wzmocnienie skarpy poprzez wyłożenie płyt betonowych ażurowych.
- 10. W.M. Wyszyńskiego 12** – docieplenie ściany tylnej lewej oficyny budynku styropianem grub. 14 cm, wykonanie warstwy elewacyjnej.

St. inspektor ds technicznych
Wojciech Barankiewicz