

## Rapackiego 22A

### Klatka II:

- III piętro – odspajające się płytki cokołu na części wspólnej (**Przedmiar pozycja 1,2**)
- I piętro – odspajające się płytki cokołu na części wspólnej (**1-2**)
- parter – odspajające się płytki cokołu na części wspólnej (**1-2**)

### Klatka I:

- korytarz między garażem, a klatką I – pęknięcie poziome ściany (**3-9**)
- korytarz między garażem, a klatką I – ubytki silikonu na styku płytki posadzkowej z płytką cokołu (**11**)
- IV piętro – odspajające się płytki cokołu na części wspólnej (**10-11**)
- I piętro – odspajające się płytki cokołu na części wspólnej (**10-11**)

### Lokal 28 / 22A

- rysy włosowate na glifem okiennym w salonie (po lewo i po prawo) (**12-18**)
- pęknięcie pod parapetem w salonie (**12-18**)
- pęknięcie w narożu (**12-18**)

### Lokal 20 /22A

- pęknięcia poziome w salonie na ścianie działowej salon – przedpokój (**12-18**)
- pęknięcie poziome na ścianie działowej między lokalem 20 ,a 21 (**12-18**)

### Lokal 16 /22A (brak lokatora w dniu przeglądu – poniżej zgłoszone przez niego usterki):

- 1. Rozległe pęknięcie przy oknie w salonie (**12-18**)
- 2. Pęknięcia przy oknach i parapetach w kuchni oraz sypialni (**12-18**)
- 3. Pęknięcie ściany łącznikowej (**12-18**)
- 4. Rozległe pęknięcie sufitu w łazience - ciężko to sfotografować ale idzie niemal przez cały sufit (**12-18**)
- 6. Na tarasie fugi trzeba uzupełnić bo się rozlazły (**19**)

### Lokal 4 /22A (brak lokatora w dniu przeglądu)

- rysa na ścianie działowej salon – przedpokój (**12-18**)
- pęknięcie poziome w salonie na ścianie działowej między lokalem 3, a 4 (**12-18**)

## Rapackiego 20A

### Klatka II

- odspojona płytka elewacyjna pod parapetem przy drzwiach wejściowych (**20**)
- II piętro - rysa nad drzwiami komórki lokatorskiej na ścianie w części wspólnej (**21-27**)

#### Klatka I

- I piętro – rysy nad drzwiami komórki lokatorskiej (nr 34) na ścianie w części wspólnej **(28-34)**

#### Lokal 38 /20A (brak lokatora w dniu przeglądu)

- zgłoszenie pęknięć ścian w lokalu **(35-41)**

### **Rapackiego 22B**

#### Klatka I

- II piętro – poziome pęknięcie od komórki lokatorskiej nr 34 w stronę drzwi do lokalu 4 **(42-48)**
- wejście do wiatrołapu – odspajająca się listwa łączeniowa między drzwiami a ramą od zewnętrznej strony **(49-50)**
- osiadająca kostka przed wiatrołapem przy podjeździe dla niepełnosprawnych **(51)**

#### Podjazd dla niepełnosprawnych

- odspojona warstwa marmolitu, purchase **(52-53)**

#### Lokal 37 /22B

- pęknięcie pionowe przy gładzie okiennym w kuchni **(55-61)**

#### Lokal 22 /22B

- Pęknięcie ściany oraz płytki w łazience **(55-65)**
- Pęknięcie poziome w salonie na ścianie działowej między lokalem 22, a 21 **(55-61)**

#### Lokal 12 /22B

- rysy włosowate przy gładzie okiennym w kuchni **(66)**
- rysa pozioma w małym pokoju nad drzwiami **(55-61)**

#### Lokal 8 /22B

- pęknięcie na styku gładzi (elewacji) z ramą okienną od strony wschodniej **(66)**

#### Lokal 3 /22B

- pęknięcie nad drzwiami do toalety **(55-61)**
- pęknięcie pod parapetem w salonie **(55-61)**